



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

### "Don Lorenzo Milani"

P.zza G. Leopardi snc  
88040 MARTIRANO (CZ)  
Tel. 0968/99080 - Fax. 0968/ 998826 -  
C.F. 82050660792 - C.M.CZIC81400X

e-mail : [czic81400x@istruzione.it](mailto:czic81400x@istruzione.it) - PEC: [czic81400x@pec.istruzione.it](mailto:czic81400x@pec.istruzione.it)

Confenti, 28/09/2020.

Prot. n°842/VI/09

**Oggetto:** D.Lgs n°81/08;. Adempimenti Del Lavoro Medico Competente per la prevenzione e Protezione sui Luoghi di Lavoro del Personale in Servizio.

**Verbale di Sopralluogo ai Sensi dell'Art. 25, Comma 1, del D.lgs. n° 81/08: Comune di Conflenti (CZ), Edificio Scolastico Sede Via Butera snc.**

Il giorno 28/09/2020, io sottoscritto, dott. Pietro Borsani, in qualità di Medico del Lavoro Competente, nominato dalla Istituzione scolastica per gli adempimenti relativi per le Misure di Sicurezza di Medicina del Lavoro, Prevenzione e Protezione sui Luoghi di Lavoro del Personale in Servizio ed assimilati, alla presenza del Dirigente Scolastico, Prof. Arch. Francesco Calabria, quale Legale Rappresentante del Datore di Lavoro M.I., l'Ing. Pasqualino Sellaro quale R.S.P.P. della scuola nominato, delle Vicarie del D.S. Inss.ti Mercuri Camilla e Cosco Agata, mi sono recato presso l'edificio scolastico, dell'I.C. "Don Milani", sito nel territorio del Comune di Conflenti (CZ), Via Butera snc, quale luogo di

lavoro del personale della scuola, ed ambiente di accoglienza e permanenza degli studenti.

Gli ambienti scolastici risultano inseriti in uno stabile a più piani fuori terra, munito di androne centrale d'ingresso, vano scala lato Nord, ed ingresso secondario lato Sud.

In particolare, sono stati visitati i diversi ambienti costituiti dalle aule destinate alle attività didattiche, ai servizi per gli alunni ed allo stesso personale della scuola, alla mensa, ai laboratori, ai locali di deposito, con relative pertinenze.


La porzione di stabile, destinata alle attività didattiche, rimane di seguito descritto, con le proprie caratteristiche di edilizia scolastica, di igienicità, salubrità e soleggiamento dei locali.

Le rifiniture risultano essere con pavimentazione mista, in segato di marmo/ monocottura ceramica, muniti di battiscopa;

- gli intonaci interni risultano essere di tipo fino liscio;
- gli impianti elettrici e telefonici risultano essere di tipo incassato, con cassette di derivazione, placche per prese ed interruttori, il tutto controllato da un interruttore generale salvavita; non risultano allegati alla documentazione acquisita, certificazioni di conformità specifiche;
- gli infissi esterni risultano essere metallo, a più battenti, muniti di vetro, con persiane avvolgibili;
- porte interne in tamburato di legno;
- servizi igienici regolarmente pavimentati e rivestiti in piastrelle di ceramica, muniti di pezzi igienico sanitari in vetrochina, con parti e componenti idrauliche rapportabili a quelli di edilizia convenzionata;
- ingresso principale munito di portoncino metallico e vetro;
- ingresso secondario munito di portoncino metallico e vetro;
- sono presenti accessi supplementari quali uscite di emergenza munite di maniglie antipanico;
- sono presenti solo rampe esterne di accesso per i disabili;
- pertinenza esterna risulta definita in maniera mista, da muri di attiguità, con recinzione articolata con paletti di ferro e rete metallica, con ingresso libero esterno chiuso da un cancello in ferro.

Lo stato generale igienico-conservativo risulta essere conforme a tutta la documentazione acquisita agli atti della scuola prodotta dall'U.T.C. competente, con particolare riferimento anche a tutte le richieste di adeguamento inoltrate dalla scuola verso l'Ente detentore del patrimonio edilizio.

Si precisa che il sopralluogo effettuato si è limitato esclusivamente alla verifica dell'idoneità sanitaria dei locali, con l'esclusione di eventuali



deficit strutturali, elementi inerenti le competenze specifiche dell'Ente detentore del patrimonio edilizio, quale l'Amministrazione Comunale competente.

**Alla luce dell'esame della documentazione in atti, emessi dall'Amministrazione Comunale competente, ad oggi, per quanto sopra, si attesta che lo stabile presenta le caratteristiche minime di idoneità per l'uso a cui è destinato.**

Il sopralluogo, iniziato alle ore 9,30, termina alle ore 10,30.

Il Medico del Lavoro Competente, Dott. Pietro Borsani

L'R.S.P.P., Ing. Pasquale Sellaro

Inss.ti Vicarie del D.S., Marcuri Camilla e Cosco Agata

*Agata Cosco*



Il D.S. Prof. Arch. Francesco Calabria

*Francesco Calabria*